

**AGROLAB Agrar&Umwelt** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Rise Vandværk a.m.b.a.  
Rødegårdsvej 4  
5970 Ærøskøbing  
DÅNEMARK

Dato 11.10.2022  
Kundenr. 10063997

## ANALYSERAPPORT

Ordre **2218969** Rise Vandværk - Taphane (straks) - Gruppe A  
Analyse nr. **693697** Drikkevand Danmark  
Prøvens ankomst **05.10.2022**  
Prøvetagning **04.10.2022 09:55**  
Prøvetager **853**  
Kunde-prøvebetegnelse **31040990**  
Formål **Straksprøve (Taphaneprobe)**  
Omfang **Gruppe A-Parameter**  
Udtagningssted **Rise Vandværk - Taphane**  
Prøvetagningssted **Søndre Kystvej 7 - bryggers**  
Gade **Søndre Kystvej 7**  
Postnummer/Sted **5970 Ærøskøbing**  
Anlægs-ID **82864**

Enhed Påvisnings- Kvantifi- Grænse-  
Resultat grænse ceringsgr. værdi BEK Metode

### Fysisk-kemisk Parameter

Enhed	Påvisnings- Resultat	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode	
pH-værdi (feltmåling)	<b>7,44</b>	2	7 - 8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04	
Temperatur (Feltmåling) °C	<b>15,6</b>	0		DIN 38404-4 : 1976-12	
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling) µS/cm	<b>781</b>	10	1)	DIN EN 27888 : 1993-11	
Turbiditet (Laboratorium) FNU	<b>0,10</b>	0,05	1	DIN EN ISO 7027 : 2000-04	
Farvetal-Pt mg/l	<b>2,2</b>	1	2	15	DIN EN ISO 7887 : 2012-09

### Sensorisk undersøgelse

Lugt (Feltmåling)	<b>Ingen lugt</b>			DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag organoleptisk (Laboratorium)	<b>diskret</b>			DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

### Uorganiske sporstoffer

Jern (Fe) µg/l	<b>12</b>	3	10	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
----------------	-----------	---	----	-----	--------------------------------------

### Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C CFU/ml	<b>0</b>	0	200	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli CFU/100ml	<b>0</b>	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier CFU/100ml	<b>0</b>	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "†").

Dato 11.10.2022  
Kundenr. 10063997

## ANALYSERAPPORT

Ordre **2218969** Rise Vandværk - Taphane (straks) - Gruppe A  
Analyse nr. **693697** Drikkevand Danmark

Testens begyndelse: 05.10.2022  
Testens afslutning: 10.10.2022 14:46

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.



**AGROLAB Agrar&Umwelt Victor Krüger Andersen, Tlf. /  
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de**

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "N".